

ПРОЕКТАНТ: ИНЖ.ИВАН ВЛАХОВ- ПП „ХТС“ РЕГ.№11399

ВЪЗЛОЖИТЕЛ: ОБЩИНА „ТОПОЛОВГРАД“

ОБЕКТ : ПОДОБРЯВАНЕ ПРОВОДИМОСТТА НА РЕЧНОТО КОРИТО
НА „ГОЛЯМА РЕКА“ И „МАНАСТИРСКА РЕКА“ НАМИРАЩИ
СЕ В РЕГУЛАЦИЯТА НА СЕЛО УСТРЕМ ОБЩИНА
ТОПОЛОВГРАД

ЕКСПЕРТНО СТАНОВИЩЕ

| | |
|---|--|
| Секция: ВС | КАМARA НА ИНЖЕНЕРНИТЕ В НАСЕЛЕНИЧИСТВО-ДЕЛТИРАНЕ ПЪЛНА ПРОЕКТАНТСКА ПРАВОСЪДНА ЗИОСТ Регистриран № 11399 инж. ИВАН С.В.В. ВЛАХОВ |
| Част от проекта, по удостоверение за ПП | Подател ВАЖИ С ВАЛИДНО УДОСТОВЕРЕНИЕ 31.01.2020 г. АТАГОДИНА |

ЯНУАРИ 2020 год.

I. Голямата река

1. Общи положения

Общи данни за района.

Дължина на разглеждания участък:

- Голямата река – 1,00km.

Целта на проекта е възстановяване и подобряване проводимостта на реката , изправяне на течението, направа на кюне за провеждане на минималните водни количества. Възстановяване на дънни прагове и др.

2. Констатации

Реката е коригирана в границите на регулацията на селото. Коритото е ограничено от стоманобетонови подпорни стени. По дъното на реката има изградени бетонни прагове. Коритото е затлачето , а кюнето заличено. В рамките на корекцията течението меандрира, което води от една страна наноса да се отлага, а от друга да се образуват изравния.В коритото има израстнали дървета и храсты.Има разрушени 2 бр. дънни прагове.

Разглеждания участък и дълъг 1000 метра.

Параметри на канала:

- Дъно – 10,00м.
- Откос – 1:0,2
- Средна дълбочина на натлака 0,25м.

3. Технико – икономическа обосновка за изграждане на обекта.

- При съществуващото положение речното легло не може да изпълнява своето предназначение.
- При продължителни интензивни валежи има опасност от излизане на водата от профила му и наводняване на околните къщи и преобръщане на част от подпорната стена.
- Стойностите евентуалните загуби значително надвишават стойността на ремонта.

4. КОЛИЧЕСТВЕНА СМЕТКА

| № по ред | Шифър по ценоразпис или № на анализ | Вид работа | Ед.м | Количество |
|----------|-------------------------------------|--|-------|------------|
| | | I. Голямата река с дължина 1000 м. | | |
| 1 | | Почистване и изкореняване на храсти при наличие на водно течение | m^2 | 350,00 |
| 2 | | Изсичане на дървета с $\Phi > 10$ см | бр. | 130,00 |
| 3 | | Изсичане и изкореняване на дървета с $\Phi < 10$ см | бр. | 350,00 |
| 4 | | Сортиране и пренос на дървен материал | m^3 | 400,00 |
| 5 | | Машинен изкоп за почистване и оформяне на речното легло при наличие на водно течение, при 2 ут.условия | m^3 | 2500,00 |
| 6 | | Товарене и извозване на строителни и растителни отпадъци | т. | 200,0 |
| 7 | | Разриване на изкопани земни маси с пробутване с булдозер до 50 м | m^3 | 2500,00 |
| 8 | | Залесяване с живи върбови клони с $\Phi > 2$ см в дупки направени с лост с дълбочина > 40 см | бр. | 500 |
| 9 | | Доставка на скална маса с едрини от 20 до 50 см и заскаляване | m^3 | 100,00 |
| | | Дънни прагове 2 бр. | | |
| 11 | | Направа и разваляне на временна дига за пренасочване на водното течение | m^3 | 100,00 |
| 12 | | Изкоп за съоръжение | m^3 | 80,00 |
| 13 | | Кофраж | m^2 | 100,00 |
| 14 | | Бетон В20 | m^3 | 50,00 |
| 15 | | Заскалявка | m^3 | 80,00 |
| 16 | | Обратен насип | m^3 | 60,00 |
| 17 | | Водочерпление | м.с. | 12,00 |

II. Манастирска река

1. Общи положения

Дължина на разглеждания участък:

- Манастирска река – 2,00км.

Целта на проекта е възстановяване и подобряване проводимостта на реката , изправяне на течението, направа на кюне за провеждане на минималните водни количества. Възстановяване на диги.

2. Констатации

Реката е коригирана в границите на регулацията на селото. Коритото е ограничено от земно насыпни диги. Коритото е затлачето , а кюнето заличено. В рамките на корекцията течението меандрира, което води от една страна наноса да се отлага, а от друга да се образуват изравния.В коритото има израстнали дървета и храсти. В настоящата разработка предвижда саниращи мероприятия на съществуващ мост с L 34.50m.

Разглеждания участък и дълъг 2000 метра.

Параметри на канала:

- Дъно – 10,00м.
- Откос – 1:1,5
- Средна дълбочина на натлака 0,25см

3. Технико – икономическа обосновка за изграждане на обекта.

- При съществуващото положение речното легло не може да изпълнява своето предназначение.
- При продължителни интензивни валежи има опасност от излизане на водата от профила му и наводняване на околните къщи и преобръщане на част от подполната стена.

- Стойностите евентуалните загуби значително надвишават стойността на ремонта.

4. КОЛИЧЕСТВЕНА СМЕТКА

| II. Манастирска река с дължина 2000 м. | | | |
|---|---|-------|---------|
| 1 | Почистване и изкореняване на храсти при наличие на водно течение | m^2 | 1000,00 |
| 2 | Изсичане на дървета с $\Phi > 10$ см | бр. | 300,00 |
| 3 | Изсичане и изкореняване на дървета с $\Phi < 10$ см | бр. | 1500,00 |
| 4 | Сортиране и пренос на дървен материал | m^3 | 1000,00 |
| 5 | Машинен изкоп за почистване и оформяне на речното легло при наличие на водно течение, при 2 ут. условия | m^3 | 5000,00 |
| 6 | Товарене и извозване на строителни и растителни отпадъци | т. | 200,0 |
| 7 | Разриване на изкопани земни маси с пробутване с булдозер до 50 м | m^3 | 5000,00 |
| 8 | Залесяване с живи върбови клони с $\Phi > 2$ см в дупки направени с лост с дълбочина > 40 см | бр. | 1500 |
| 9 | Доставка на скална маса с едрена от 20 до 50 см и заскаляване | m^3 | 200,00 |
| Дъжен праг 1 бр. | | | |
| 10 | Направа и разваляне на временна дига за пренасочване на водното течение | m^3 | 70,00 |
| 11 | Изкоп за съоръжение | m^3 | 60,00 |
| 12 | Кофраж | m^2 | 60,00 |
| 13 | Бетон В20 | m^3 | 35,00 |
| 14 | Заскалявка | m^3 | 40,00 |
| 15 | Обратен насип | m^3 | 40,00 |
| 16 | Водочерпане | м.с. | 8,00 |
| РЕМОНТ НА ГОЛЯМО СЪОРЪЖЕНИЕ L=34,5m, на река МАНАСТИРСКА | | | |
| 1 | Награляване и почистване на бетонова повърхност, включително всички свързани с това разходи | m^2 | 115 |
| 2 | Излят на място изравнителен бетон В 30 със ср.дебелина 7cm , и всички свързани с това разходи | m^2 | 115 |
| 3 | доставка и монтаж на мрежа Ф6 | m^2 | 115 |
| 4 | доставка и полагане на дълбокопроникващ грунд | m^2 | 115 |
| 5 | Боядисване на паралет, вкл. почистване на корозираните повърхности и нанасяне на грунд и два пласта боя, със ср.височина 0,90м. | m^1 | 69 |

